

		G3A 154573(1961~62)	ヤマハ コンソール型 55713(1952~53)	G2D 789216(1968)	クナーベ 10935	G2B(Mh) 147185(1960)	ワグナー-W3 157065(1982/7)
全塗装 CF	900000					1	
全塗装 GP	280000	1					
クリーニング UP	56000						1
クリーニング GP	84000			1			
全弦張替 CF	600000					1	
全弦張替 GP	300000	1					
鍵盤ブッシング	35000	1	1	1	1	1	1
ハンマー成形・整音	30000	1	1	1		1	1
整調 UP	30000		1				1
整調 GP	40000	1			1	1	1
ハンマー交換	380000					1	
ダンパーフェルト貼替	120000					1	
鍵盤バランス・パンチングクロス交換(UP)	19000		1				1
鍵盤バランス・パンチングクロス交換(GP)	21000	1			1		1
鍵盤バランス・パンチングクロス交換(CF)	30000					1	
白鍵盤貼替 全鍵	45000		1	1	1	1	
鍵盤貼替 一部	6000						1
黒鍵盤貼替(ペークライト)	30000		1				
黒鍵盤貼替(黒檀調木製)	76000					1	
アクション交換	150000					1	
屋根角蝶番修理	25000				1		
譜面台交換	50000		1				
ハンマーシャックフレンジ修理	3000				1		
合計		706,000	239,000	283,000	2,376,000	132,000	170,000

精華小学校  
ピアノ修理見積の件

①GP

ヤマハ

G3A 154573(1961~62)

木製ハンマーレール

弦に錆あり 全弦張り替え

外装のひび割れが多く 全塗装が必要です

鍵盤部分の消耗部品のブッシングクロス及びパンチングクロスの交換  
ハンマーフェルトを成形し音を整える作業とアクション部分等の調節が必要

②UP

ヤマハ

不明 55713(1952~53)

コンソール型

外装は艶無仕様で古い塗装のため今の状態を残される方が良く  
思います

鍵盤白鍵・黒鍵の状態が悪いので全鍵貼替え

譜面板が破損でない

鍵盤部分の消耗部品のブッシングクロス及びパンチングクロスの交換  
ハンマーフェルトを成形し音を整える作業とアクション部分等の調節が必要

③GP

ヤマハ

G2D 789216(1968)

外装部分は磨くことによってよくなります

59key フルツ 破損

鍵盤白鍵のひびがあり全鍵交換

屋根角蝶番破損

鍵盤部分の消耗部品のブッシングクロス及びパンチングクロスの交換  
ハンマーフェルトを成形し音を整える作業とアクション部分等の調節が必要

④GP

クーベ 10935

余りにもひどい状態なので工房に入れてみないと確かな見積ができませんが  
おおまかな見積として提案させていただきます

⑤GP

ヤマハ

G2B(Mh) 147185(1960)

外装は艶無仕様のためクリーニングは必要ないと思います

鍵盤白鍵一部のひび

鍵盤部分の消耗部品のブッシングクロス及びパンチングクロスの交換  
ハンマーフェルトを成形し音を整える作業とアクション部分等の調節が必要

精華小学校ピアノ修理見積備考.txt

⑥UP

ワグナー-W3 157065(1982/7)

外装部分は磨くことによってよくなります

鍵盤部分の消耗部品のブッシングクロス及びパンチングクロスの交換  
ハンマーフェルトを成形し音を整える作業とアクション部分等の調節が  
必要です